

北千住教会 会堂修繕計画について

①②玄関の車寄せからの崩落物



2023年8月15日、外玄関の天井部分が崩落しました（写真①②）幸い誰にもケガはありませんでした。

複数の建築や設計の専門家に現場や設計の資料などをみていただいたところ、雨水対策が不十分で複数のところに問題がみつけられました。

ぐるりと外側を見回すと、3階から1階まで外壁の複数のところに亀裂や想定外の水もれ状態が確認できます。（写真③④⑤）



対策は、建物の内側にまで被害が及ばないように、1) 外壁の不具合を確認、2) 問題のところをクリーニング、3) 防水対応、4) 外側の塗装の修繕をすることです。

礼拝堂の白い壁が変色しているのは雨漏りからのカビで、放置すると被害が拡大します。（写真⑥）

コロナ以前と比べて材料費や人件費もあがっていますので、早急に対応をする必要があります。

これまで皆様からお献げいただいた会堂献金を支えに、修繕を開始することが役員会で決まりました。

③外壁パネル亀裂

④駐車場側水のルート



共に集い、祈る場としての教会、北千住での伝道をお支えいただきたく、会堂献金のご協力をお願いを同封させていただきました。どうぞお祈りください。ご協力をよろしくおねがいたします。

【献金の方法】は2種類あります。

1) 同封の振り込み用紙でお振り込みいただく後ほど領収書をお送りします

10190-3-31424 日本基督教団 北千住教会

または

2) **ゆうちょ銀行**の口座に直接お振り込みいただく→振り込み者の詳細がわからないため、ぜひFAX・メール・郵便でご一報ください。

店番号 018 普通口座 8684107 日本基督教団北千住教会

⑤屋上部分

⑥礼拝堂オルガン後ろのカビ

